

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
естественнонаучных и
общеобразовательных дисциплин


С.Е. Зюзин
25.06.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Метрология, стандартизация и сертификация

1. Код и наименование направления подготовки:

15.03.01 Машиностроение

2. Профиль подготовки:

Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств

3. Квалификация выпускника: бакалавр

4. Форма обучения: очная, заочная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: естественнонаучных и
общеобразовательных дисциплин

6. Составители программы:

Б.У. Шарипов, доктор технических наук, доцент

П.В. Дубровин, кандидат технических наук, доцент

7. Рекомендована: Научно-методическим советом Филиала от 29.05.2020, протокол № 7

8. Учебный год: ОФО – 2021-2022

Семестры: 3

ЗФО – 2021-2022, 2022-2023

Семестры: 4-5

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целью учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является изучение основных экспериментальных закономерностей и законов, лежащих в основе метрологии, стандартизации и сертификации, овладение студентами методами обеспечения качества продукции в сфере машиностроения.

Задачи учебной дисциплины:

- раскрыть основные принципы и методы обеспечения единства измерений;
- развить в студентах умения и навыки применения методов и принципов стандартизации при проектировании и производстве материальной продукции машиностроения;
- научить практике применения расчетных методов для определения характеристик деталей и выпускаемой продукции.

10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в блок Б1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной вариативной части образовательной программы. Для изучения дисциплины требуется освоение курсов «Физика», «Математика». Дисциплина является предшествующей для курсов «Основы технологии машиностроения», «Технология машиностроения» «Технология изготовления деталей» и др.

Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических особенностей.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Компетенция		Планируемые результаты обучения
Код	Название	
ПК-19	способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции	<p>знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы стандартизации и сертификации, методы и оборудования для метрологической оценки и контроля производства; - основные процессы сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; <p>умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять принципы оценки и контроля качества выпускаемой продукции; - решать производственные задачи в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. <p>владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками метрологической деятельности, включая принципы оценки и контроля качества выпускаемой продукции и производственных процессов; - навыками разработки организационно-технической документации в области сертификации и стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов.

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 3/108

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой.

13. Виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)		
	Всего	По семестрам	
		сем. 3	сем. 4
Контактная работа, в том числе:	54	54	
лекции	18	18	
практические занятия	18	18	
лабораторные работы	18	18	
Самостоятельная работа	54	54	
Форма промежуточной аттестации <i>(зачет с оценкой)</i>	ЗаO	ЗаO	
Итого:	108	108	

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)		
	Всего	По семестрам	
		сем. 4	сем. 5
Контактная работа, в том числе:	18	14	4
лекции	6	6	
практические занятия	6	4	2
лабораторные работы	6	4	2
Самостоятельная работа	86	22	64
Форма промежуточной аттестации <i>(зачет с оценкой – 4 час.)</i>	4		4
Итого:	108	36	72

13.1. Содержание дисциплины

Очная форма обучения

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Лекции		
1.1	Основы метрологии.	История развития метрологии, стандартизации и сертификации. Правовая база государственных и межгосударственных систем метрологии, стандартизации и сертификации. Эталоны, меры длины и угловые меры. Универсальные измерительные средства. Принципы построения средств измерения и контроля. Основы теории измерений.
1.2	Принципы и методы метрологии	Классификация отклонений геометрических параметров деталей. Система нормирования отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей. Система нормирования и обозначения шероховатости и волнистости. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположения и шероховатости поверхности. Государственная система обеспечения единства измерений.
1.3	Основы стандартизации.	Государственная система стандартизации. Международная и государственная системы стандартизации. методические основы стандартизации. Стандартизация и качество машин.
1.4	Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений	Виды взаимозаменяемости. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений. Схемы и расчетные характеристики посадок с зазором, натягом

		и переходных.
1.5	Допуски и посадки	Применение посадок с зазором, натягом и переходных. Допуски и посадки колец подшипников качения. Допуски и посадки шпонок.
1.6	Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес	Допуски и посадки шлицевых соединений. Допуски и посадки резьбы. Нормы точности зубчатых передач.
1.7	Решение размерных цепей	Решение размерных цепей (метод полной взаимозаменяемости). Решение размерных цепей (методы неполной взаимозаменяемости).
1.8	Сертификация	Правовая база государственной системы сертификации. Оценка соответствия объекта технического регулирования требованиям сертификации.
1.9	Схемы и правила сертификации	Схемы и правила сертификации. Основные методы оценки уровня качества продукции. Методы управления качеством продукции.

2. Практические занятия

2.1	Основы метрологии.	Правовая база государственных и межгосударственных систем метрологии, стандартизации и сертификации. Эталоны, меры длины и угловые меры. Универсальные измерительные средства. Принципы построения средств измерения и контроля. Основы теории измерений.
2.2	Принципы и методы метрологии	Классификация отклонений геометрических параметров деталей. Система нормирования отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей. Система нормирования и обозначения шероховатости и волнистости. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположения и шероховатости поверхности. Государственная система обеспечения единства измерений.
2.3	Основы стандартизации.	Государственная система стандартизации. Международная и государственная системы стандартизации. методические основы стандартизации. Стандартизация и качество машин.
2.4	Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений	Виды взаимозаменяемости. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений. Схемы и расчетные характеристики посадок с зазором, натягом и переходных.
2.5	Допуски и посадки	Применение посадок с зазором, натягом и переходных. Допуски и посадки колец подшипников качения. Допуски и посадки шпонок.
2.6	Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес	Допуски и посадки шлицевых соединений. Допуски и посадки резьбы. Нормы точности зубчатых передач.
2.7	Решение размерных цепей	Решение размерных цепей (метод полной взаимозаменяемости). Решение размерных цепей (методы неполной взаимозаменяемости).
2.8	Сертификация	Правовая база государственной системы сертификации. Оценка соответствия объекта технического регулирования требованиям сертификации.
2.9	Схемы и правила сертификации	Схемы и правила сертификации. Основные методы оценки уровня качества продукции. Методы управления качеством продукции.
3. Лабораторные работы		
3.1	Основы метрологии.	Правовая база государственных и межгосударственных систем метрологии, стандартизации и сертификации.

		Эталоны, меры длины и угловые меры. Универсальные измерительные средства. Принципы построения средств измерения и контроля. Основы теории измерений.
3.2	Принципы и методы метрологии	Классификация отклонений геометрических параметров деталей. Система нормирования отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей. Система нормирования и обозначения шероховатости и волнистости. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположения и шероховатости поверхности. Государственная система обеспечения единства измерений.
3.3	Основы стандартизации.	Государственная система стандартизации. Международная и государственная системы стандартизации. методические основы стандартизации. Стандартизация и качество машин.
3.4	Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений	Виды взаимозаменяемости. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений. Схемы и расчетные характеристики посадок с зазором, натягом и переходных.
3.5	Допуски и посадки	Применение посадок с зазором, натягом и переходных. Допуски и посадки колец подшипников качения. Допуски и посадки шпонок.
3.6	Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес	Допуски и посадки шлицевых соединений. Допуски и посадки резьбы. Нормы точности зубчатых передач.
3.7	Решение размерных цепей	Решение размерных цепей (метод полной взаимозаменяемости). Решение размерных цепей (методы неполной взаимозаменяемости).
3.8	Сертификация	Правовая база государственной системы сертификации. Оценка соответствия объекта технического регулирования требованиям сертификации.
3.9	Схемы и правила сертификации	Схемы и правила сертификации. Основные методы оценки уровня качества продукции. Методы управления качеством продукции.

Заочная форма обучения

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Лекции		
1.1	Основы метрологии.	История развития метрологии, стандартизации и сертификации. Правовая база государственных и межгосударственных систем метрологии, стандартизации и сертификации. Эталоны, меры длины и угловые меры. Универсальные измерительные средства. Принципы построения средств измерения и контроля. Основы теории измерений.
1.2	Принципы и методы метрологии	Классификация отклонений геометрических параметров деталей. Система нормирования отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей. Система нормирования и обозначения шероховатости и волнистости. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположения и шероховатости поверхности. Государственная система обеспечения единства измерений.

1.3	Основы стандартизации.	Государственная система стандартизации. Международная и государственная системы стандартизации. методические основы стандартизации. Стандартизация и качество машин.
1.4	Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений	Виды взаимозаменяемости. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений. Схемы и расчетные характеристики посадок с зазором, натягом и переходных.
1.5	Допуски и посадки	Применение посадок с зазором, натягом и переходных. Допуски и посадки колец подшипников качения. Допуски и посадки шпонок.
1.7	Решение размерных цепей	Решение размерных цепей (метод полной взаимозаменяемости). Решение размерных цепей (методы неполной взаимозаменяемости).
1.8	Сертификация	Правовая база государственной системы сертификации. Оценка соответствия объекта технического регулирования требованиям сертификации.
1.9	Схемы и правила сертификации	Схемы и правила сертификации. Основные методы оценки уровня качества продукции. Методы управления качеством продукции.

2. Практические занятия

2.1	Основы метрологии.	Правовая база государственных и межгосударственных систем метрологии, стандартизации и сертификации. Эталоны, меры длины и угловые меры. Универсальные измерительные средства. Принципы построения средств измерения и контроля. Основы теории измерений.
2.4	Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений	Виды взаимозаменяемости. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений. Схемы и расчетные характеристики посадок с зазором, натягом и переходных.
2.5	Допуски и посадки	Применение посадок с зазором, натягом и переходных. Допуски и посадки колец подшипников качения. Допуски и посадки шпонок.
2.6	Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес	Допуски и посадки шлицевых соединений. Допуски и посадки резьбы. Нормы точности зубчатых передач.
2.7	Решение размерных цепей	Решение размерных цепей (метод полной взаимозаменяемости). Решение размерных цепей (методы неполной взаимозаменяемости).
2.9	Схемы и правила сертификации	Схемы и правила сертификации. Основные методы оценки уровня качества продукции. Методы управления качеством продукции.

3. Лабораторные работы

3.2	Принципы и методы метрологии	Классификация отклонений геометрических параметров деталей. Система нормирования отклонений формы и расположения поверхностей деталей. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей. Система нормирования и обозначения шероховатости и волнистости. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположения и шероховатости поверхности. Государственная система обеспечения единства измерений.
3.3	Основы стандартизации.	Государственная система стандартизации. Международная и государственная системы стандартизации. методические основы стандартизации. Стандартизация и качество машин.
3.4	Взаимозаменяемость	Виды взаимозаменяемости.

	гладких цилиндрических соединений	ЕСДП для гладких цилиндрических соединений. Схемы и расчетные характеристики посадок с зазором, натягом и переходных.
3.6	Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес	Допуски и посадки шлицевых соединений. Допуски и посадки резьбы. Нормы точности зубчатых передач.
3.7	Решение размерных цепей	Решение размерных цепей (метод полной взаимозаменяемости). Решение размерных цепей (методы неполной взаимозаменяемости).
3.9	Схемы и правила сертификации	Схемы и правила сертификации. Основные методы оценки уровня качества продукции. Методы управления качеством продукции.

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
1.	Основы метрологии	2	2	2	6	12
2.	Принципы и методы метрологии.	2	2	2	6	12
3.	Основы стандартизации.	2	2	2	6	12
4.	Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений	2	2	2	6	12
5.	Допуски и посадки	2	2	2	6	12
6.	Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес	2	2	2	6	12
7.	Решение размерных цепей Магнитное поле.	2	2	2	6	12
8.	Сертификация	2	2	2	6	12
9.	Схемы и правила сертификации	2	2	2	6	12
	Итого:	18	18	18	54	108

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
1.	Основы метрологии	0,5	1		9	10,5
2.	Принципы и методы метрологии.	1		1	10	12
3.	Основы стандартизации.	1		1	10	12
4.	Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений	0,5	1	1	9	11,5
5.	Допуски и посадки	1	1		9	11
6.	Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес		1	1	9	11
7.	Решение размерных цепей Магнитное поле.	1	1	1	10	13
8.	Сертификация	0,5			10	10,5
9.	Схемы и правила сертификации	0,5	1	1	10	12,5
	Контроль (зачет с оценкой)					4
	Итого:	6	6	6	86	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению учебной дисциплины, целесообразно ознакомиться с учебной программой дисциплины, электронный вариант которой размещён на сайте БФ ВГУ. Это позволит обучающимся получить четкое представление о:

- перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена дисциплина;
- основных целях и задачах дисциплины;
- планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины;
- количество часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной аттестации;
- количество часов, отведенных на контактную и на самостоятельную работу;
- формах контактной и самостоятельной работы;
- структуре дисциплины, основных разделах и темах;
- системе оценивания учебных достижений;
- учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего выпускника, строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в программе.

Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции, практические занятия и лабораторные работы, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме студентов, обучающихся по индивидуальному плану).

Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов практических занятий, которые размещены на сайте филиала. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии с вопросами для повторения конспекты лекций, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Кроме того, следует повторить материал лекций, ответить на контрольные вопросы, изучить образцы решения задач, выполнить упражнения (если такие предусмотрены).

При подготовке к лабораторным работам следует заранее ознакомиться с теоретическим материалом, перечнем приборов и оборудования, порядком выполнения работы. Нужно обратить внимание на контрольные вопросы, завершающие описание каждой лабораторной работы. При защите лабораторной работы студент предъявляет преподавателю отчет по установленной форме и отвечает на контрольные вопросы.

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем.

Для достижения планируемых результатов обучения используются интерактивные лекции, групповые дискуссии.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

a) основная литература:

№ п/п	Источник
1	Беспалова, Г.Е. Управление качеством продукции : учебник / Г.Е. Беспалова, Ш.Ш. Магомедов. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 335 с. - ISBN 978-5-394-01715-5 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112236 (12.06.2020)
2	Каменев, С.В. Автоматизация контрольно-измерительных операций : учебное пособие / С.В. Каменев, К.В. Марусич ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 102 с. - Библиогр. в кн. ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258825 (12.06.2020)
3	Глухов, Д.А. Технические измерения и приборы : учебное пособие / Д.А. Глухов. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2009. - 251 с. - ISBN 978-5-7994-0352-2; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142217 (12.06.2020)

4	Допуски и посадки : Справочник : В 2 ч. Ч. 1 / М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Брагинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Политехника, 2011. - 530 с. : ил. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509984.html (12.06.2020)
---	---

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
5	Допуски и посадки: Справочник: В 2 ч. Ч. 2/М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Брагинский. - 9-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 2011. - 629 с: ил. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732508871.html (12.06.2020)
6	Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов/Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. - М.: Абрис, 2012. - 791 с.: ил. ISBN 978-5-4372-0064-3 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200643.html (12.06.2020)
7	Сергеев А.Г. Сертификация: учеб. пособие - М.: Университетская книга, Логос, 2008. - 352 с. (Новая университетская библиотека http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987043026.html (12.06.2020)

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Источник
8	Скворцов, А.В. Основы технологии автоматизированных машиностроительных производств : учебник / А.В. Скворцов, А.Г. Схиртладзе. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 635 с. : ил. - Библиogr. в кн. - ISBN 978-5-4475-8420-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469049 (12.06.2020).

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник
1	Методические материалы по дисциплине
2	Ржевская, С.В. Метрология, стандартизация и сертификация : практикум / С.В. Ржевская. - Москва : Горная книга, 2009. - 102 с. - ISBN 5-7418-0447-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229004 (12.06.2020).

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

Программное обеспечение:

Win10 (или WinXP, Win7), OfficeProPlus 2010;

–STDU Viewer version 1.6.2.0;

–7-Zip;

–GIMP GNU Image Manipulation Program;

–Paint.NET;

–браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer.

При реализации дисциплины применяется смешанное обучение с использованием онлайн-уроков и консультаций на платформах Скайп и Zoom; электронной почты; ЭУК «МСиС (2 курс, ОФО)_1» <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12040>.

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

–Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – <http://elibrary.ru/>

–Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/>

–Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – <http://fcior.edu.ru>

–Портал машиностроения – <http://www.mashportal.ru/>

–Информационно-тематический портал «Машиностроение, механика, металлургия» <http://mashmex.ru/mehanika-mashinostroenie.html>

–База данных «Стандарты и регламенты» Росстандарта – <https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts>

–Библиотека технической литературы ТехЛит.ру – <http://www.tehlit.ru/list.htm>

–Библиотека машиностроителя – <https://lib-bkm.ru/index/0-9>

– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – <http://biblioclub.ru/>
 – ООО Политехресурс ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (ЭБС «Консультант студента») – <https://www.studentlibrary.ru/>

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный компьютер, экран).

19. Фонд оценочных средств:

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов обучения

Код и содержание компетенции (или ее части)	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции посредством формирования знаний, умений, навыков)	Этапы формирования компетенции (разделы (темы) дисциплины или модуля и их наименование)	ФОС* (средства оценивания)
ПК-19 способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции	Знать: - основные принципы стандартизации и сертификации, методы и оборудования для метрологической оценки и контроля производства; – - основные процессы сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;	1. Основы метрологии 2. Принципы и методы метрологии. 3. Основы стандартизации. 4. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений 5. Допуски и посадки 6. Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес 7. Решение размерных цепей Магнитное поле. 8. Сертификация 9. Схемы и правила сертификации	Комплект индивидуальных заданий Отчет по лабораторным работам
	Уметь: - применять принципы оценки и контроля качества выпускаемой продукции; - решать производственные задачи в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов.	1. Основы метрологии 2. Принципы и методы метрологии. 3. Основы стандартизации. 4. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений 5. Допуски и посадки 6. Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес 7. Решение размерных цепей Магнитное поле. 8. Сертификация 9. Схемы и правила сертификации	Комплект индивидуальных заданий Отчет по лабораторным работам
	Владеть: - навыками метрологической деятельности, включая принципы оценки и контроля качества выпускаемой продукции и производственных процессов; - навыками разработки организационно-технической документации в области сертификации и стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов.	1. Основы метрологии 2. Принципы и методы метрологии. 3. Основы стандартизации. 4. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений 5. Допуски и посадки 6. Допуски и посадки резьбы, шлицев, и зубчатых колес 7. Решение размерных цепей Магнитное поле. 8. Сертификация 9. Схемы и правила сертификации	Комплект индивидуальных заданий Отчет по лабораторным работам
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой			Вопросы к зачету

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используются следующие показатели (ЗУны из 19.1):

- 1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом метрологии, стандартизации и сертификации;
- 2) умение связывать теорию с практикой;
- 3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;
- 4) умение применять теоретические знания для решения практических задач в области метрологии, стандартизации и сертификации, решать типовые расчётные задачи.

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
<i>Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом метрологии, стандартизации и сертификации, способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения типовых расчётных задач и практических заданий более высокого уровня сложности в области метрологии, стандартизации и сертификации.</i>	Повышенный уровень	Отлично
<i>Обучающийся владеет понятийным аппаратом метрологии, стандартизации и сертификации способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, применять теоретические знания при решении типовых расчётных задач, допускает незначительные ошибки при решении практических заданий более высокого уровня сложности в области метрологии, стандартизации и сертификации</i>	Базовый уровень	Хорошо
<i>Обучающийся владеет частично теоретическими основами метрологии, стандартизации и сертификации, фрагментарно способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, в ряде случаев затрудняется применять теоретические знания при решении типовых расчётных задач, не всегда способен решить практические задания более высокого уровня сложности в области метрологии, стандартизации и сертификации.</i>	Пороговый уровень	Удовлетворительно
<i>Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует любым трем из перечисленных показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при решении типовых расчётных задач либо не имеет представления о способе их решения.</i>	–	Неудовлетворительно

19.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

19.3.1 Перечень вопросов к зачету:

1. История развития метрологии, стандартизации и сертификации.
2. Правовая база государственных и межгосударственных систем метрологии, стандартизации и сертификации.
3. Эталоны, меры длины и угловые меры.
4. Универсальные измерительные средства.
5. Принципы построения средств измерения и контроля.
6. Основы теории измерений.
7. Классификация отклонений геометрических параметров деталей.
8. Система нормирования отклонений формы и расположения поверхностей деталей.

9. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения поверхностей деталей.
10. Система нормирования и обозначения шероховатости и волнистости.
11. Методы и средства измерения и контроля отклонений формы, расположения и шероховатости поверхности.
12. Государственная система обеспечения единства измерений.
13. Государственная система стандартизации.
14. Международная и государственная системы стандартизации.
15. методические основы стандартизации.
16. Стандартизация и качество машин.
17. Виды взаимозаменяемости.
18. ЕСДП для гладких цилиндрических соединений.
19. Схемы и расчетные характеристики посадок с зазором, натягом и переходных.
20. Применение посадок с зазором, натягом и переходных.
21. Допуски и посадки колец подшипников качения.
22. Допуски и посадки шпонок.
23. Допуски и посадки шлицевых соединений.
24. Допуски и посадки резьбы.
25. Нормы точности зубчатых передач.
26. Решение размерных цепей (метод полной взаимозаменяемости).
27. Решение размерных цепей (методы неполной взаимозаменяемости).
27. Правовая база государственной системы сертификации.
28. Оценка соответствия объекта технического регулирования требованиям сертификации.
29. Схемы и правила сертификации.
30. Основные методы оценки уровня качества продукции.
31. Методы управления качеством продукции.

19.3.2 Перечень лабораторных работ (примеры)

Лабораторная работа № 1.

ИЗМЕРЕНИЕ СТУПЕНЧАТОГО ВАЛА ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ И МИКРОМЕТРОМ

Цель работы – приобретение навыков пользования штангенциркулем, штангенглубиномером и микрометром; определение годности деталей (соответствие чертежу).

Средства измерения и измеряемые объекты:

- а) ступенчатый вал и его чертеж;
- б) штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм и пределами измерения 0...250 мм; штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм и пределами измерения 0...150 мм;
- в) штангенглубиномер с ценой деления 0,05 мм и пределами измерения 0...250 мм; г) два микрометра для измерений ценой деления 0,01 мм с пределами измерения 0...25 и 25...50 мм.

Требуется путем измерения вала выявить соответствие между его фактическими размерами и предельными, допускаемыми по ГОСТ 25347–82.

1.1. Теоретические сведения

Различают номинальный, действительный и предельный размеры. Номинальный размер – размер, который указывают на чертеже на основании инженерных расчетов, опыта проектирования, обеспечения конструктивного совершенства или удобства изготовления детали (изделия). В производстве невозможно выполнить абсолютно точно требуемые размеры деталей. Некоторая погрешность вносится также при измерении. Поэтому существует понятие – действительный размер детали. Так называют размер, полученный в результате измерения с погрешностью мерительного инструмента. Для определения допускаемого диапазона требуемых размеров устанавливают предельные размеры детали. Такими называются наибольшее и наименьшее допустимые значения размера, между которыми должен находиться действительный размер годной детали. Больший из них называется наибольшим предельным размером, меньший – наименьшим предельным размером. Сравнение действительного размера с предельными дает возможность судить о годности детали.

Для упрощения чертежей введены предельные отклонения от номинального размера, проставляемые рядом с этим размером. Верхним предельным отклонением называется алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами; нижним предельным отклонением – алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами. Действительным отклонением называется алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами. Отклонение является положительным, если предельный или действительный размер больше номинального, и отрицательным, если указанные размеры меньше номинального. Допуском T называется разность между наибольшим и наименьшим допустимыми значениями того или иного параметра. Допуск размера – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. Он равен также алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями.

Допуск – величина всегда положительная. Он определяет величину допустимого рассеяния действительных размеров годных деталей в партии, то есть заданную точность изготовления. При

схематическом изображении полей допусков предельные отклонения размеров откладываются по вертикали в определенном масштабе от линии, условно соответствующей номинальному размеру, называемой нулевой линией. Положительные отклонения откладываются вверх от нулевой линии, а отрицательные – вниз. Термин «поле допуска» безотносительно к схематическому изображению допусков, определяет интервал размеров годной детали, ограниченный предельными размерами. Все вышеперечисленные элементы, относящиеся к отверстию, обозначаются прописными буквами, относящиеся к валу – строчными.

Таблица 1.1

Таблица параметров размера

Наименование параметра	Буквенное обозначение	
	Отверстие	Вал
Номинальный диаметр	D	d
Наибольший предельный диаметр	Dmax	Dmax
Наименьший предельный диаметр	Dmin	Dmin
Верхнее предельное отклонение	ES	es
Нижнее предельное отклонение	EI	ei
Допуск размера	TD	Td

1.2. Средства измерения и методика измерения

Измерение наружного размера валов с помощью микрометра (рис 1.1). Перед измерением тщательно протереть измерительные плоскости микрометра – торец микрометрического винта 3 и торец пятки 2, запрессованной в скобу 1; проверить плавность хода микровинта и нулевую установку. Для микрометра с пределом измерения 25...50 мм измерительные плоскости микрометра приводят в соприкосновение с эталоном длиной 25 мм. Если нулевая установка сбита, следует вновь протереть измерительные поверхности, привести их в соприкосновение под усилием трещотки 8, закрепить микровинт 3 стопором 4 и осторожно отвернуть установочный колпачок 7 на пол-оборота. При этом барабан 6 освобождается; вращая его, совместить нулевой штрих с продольной линией стебля 5. После этого барабан закрепить колпачком 7.




Рис. 1.1. Микрометр

Измерение микрометром производят, пользуясь трещоткой. Использование барабана для подвинчивания микровинта не допустимо. Не следует пользоваться микрометром с застопоренным микровинтом как жесткой скобой. Выбор измерительного средства для каждого размера производится в зависимости от величины допуска, установленного для данного размера, и от конструкции детали, руководствуясь тем, что предельная погрешность метода измерения не должна превышать 20...30 % величины допуска на данный размер. Предельная погрешность измерения с помощью микрометра составляет 10 мкм; с помощью штангенциркуля и штангенглубиномера с ценой деления 0,05 мм составляет 80 мкм.




Рис. 1.2. Штангенглубиномер




Рис. 1.3. Штангенциркуль

Зависимость выбора измерительного инструмента от конструкции детали на примере штангенинструмента: при одинаковой точности измерений штангенглубинометром (рис. 1.2) измеряют размеры уступов, а штангенциркулем – диаметр ступеней. Универсальным штангенциркулем измеряют диаметры и размеры уступов, но точность измерения при этом ниже (рис. 1.3).

1.3. Порядок выполнения работы

1.3.1. Выполнить эскиз детали согласно рабочему чертежу (рис. 1.5).

1.3.2. В таблицу отчета выписать из ГОСТ 25347–82 предельные допускаемые отклонения для всех размеров, указанных на рабочем чертеже детали.

1.3.3. Подсчитать предельные размеры, допуски размеров и результаты занести в соответствующие графы таблицы отчета.

1.3.4. Произвести выбор измерительных средств для измерения каждого размера.

1.3.5. Определить действительные размеры всех диаметров и длин измеряемой детали с помощью выбранных измерительных средств. На рис. 1.1–1.3 показаны основные приемы измерительных операций с помощью микрометрического и штангенинструментов. Измерение каждого размера производить в трех положениях инструмента по отношению к детали, расположенных под углом 120° одно к другому. 1.3.6. Среднее арифметическое значение по трем измерениям одного размера принять за действительный размер, сравнить его с предельными допустимыми по ГОСТ 25347–82 и сделать вывод о качестве исполнения данного размера («годный», «брак исправимый», «брак окончательный»). Аналогичное заключение сделать по каждому размеру.

1.3.7. Вычертить схему расположения полей допусков для трех размеров (по указанию преподавателя), проставить на них числовые значения предельных отклонений, номинального, предельных и действительного размеров.

В качестве примера рассмотрим построение поля допуска для размера вала $d = 16h8$ (рис. 1.4).

Данный размер выполнен по 8-му квалитету с основным отклонением h .

Из ГОСТ 25347-82 для 8-го квалитета, номинального размера 16 мм, лежащего в интервале размеров «свыше 10 мм до 18 мм», и основного отклонения h верхнее отклонение равно нулю, а нижнее – минус 27 мкм. От нулевой линии N-N в определенном масштабе откладываем значения предельных отклонений (в микрометрах), предельные размеры (в мм), которые равны 16 мм и 15,973 мм, и значение действительного размера.

Если действительный размер вала лежит между допускаемыми размерами 16 и 15,973, то деталь «годная», если размер больше 16 мм – «брак исправимый», если же размер меньше 15,973 – «брак окончательный».




Рис. 1.4. Схема расположения поля допуска



Примечание. Если номинальный размер детали лежит на границе двух интервалов, то его предельные отклонения находятся по интервалу меньших размеров.

1.3.8. Дать краткую характеристику инструментов, использованных при выполнении работы (название инструмента, цена деления, пределы измерения).

Таблица 1.2

Результаты измерения

Обозначение размера по эскизу	Размер, указанный на эскизе	Пределные отклонения, мкм		Пределные размеры, мм		Допуск, мкм	Измерительный инструмент	Действительный размер, мм	Заключение о годности размера
		Н наибольший	Н наименьший	Н наибольший	Н наименьший				
d_1									
d_2									
d_3									
d_4									
d_5									
l_1									
l_2									
l_3									
l_4									
l_5									
l_6									
l_7									
l_8									
l_9									
l_{10}									
l_{11}									
l_{12}									
l_{13}									
l_{14}									
l_{15}									






Рис. 1.5. Рабочий чертеж деталей
1.4. Контрольные вопросы

1. Штангенциркуль. Порядок работы, составные части, цена деления.
2. Микрометр. Порядок работы, составные части, цена деления.
3. Что называется квалитетом?
4. Что такое допуск, верхнее, нижнее отклонение размера?
5. Сколько существует квалитетов?
6. Что называется полем допуска?
7. Какой размер называется действительным?
8. Какая линия называется нулевой?

Лабораторная работа № 2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСАДОК ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Цель работы – приобретение практических навыков определения посадок сопряженных деталей по действительным размерам. Средства измерения: а) кольцо с несколькими валами, выполненными по различным посадкам в системе отверстия с名义альным диаметром 50 мм или 40 мм; б) микрометр для измерения диаметров валов с ценой деления 0,01 мм и пределами измерения 25...50 мм; в) нутромер для измерения внутреннего диаметра кольца с ценой деления 0,001 мм; г) блок плиток для настройки нутромера и микрометра; д) струбцина с боковицами для настройки нутромера. Требуется: а) измерить диаметры всех валов и кольца; б) сделать заключение о характере сопряжения каждого валика с кольцом и указать посадку сопряжения; в) построить поля допусков для выбранных посадок по ГОСТ 25347–82.

2.1. Теоретические сведения

Две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых деталей называются сопрягаемыми. Поверхности, по которым происходит соединение деталей, называются сопрягаемыми поверхностями. Остальные поверхности называются несопрягаемыми (свободными). В соответствии с этим различают размеры сопрягаемых и несопрягаемых (свободных) поверхностей. В соединении деталей, входящих одна в другую, есть охватывающие и охватываемые поверхности. Для гладких цилиндрических и конических деталей охватывающая поверхность называется отверстием, охватываемая – валом, а соответствующие размеры – диаметром отверстия и диаметром вала. Наибольшие и наименьшие диаметры отверстия и вала обозначаются соответственно $\max D$, $\min D$ и $\max d$, $\min d$. Допуски размеров охватывающей и охватываемой поверхностей принято сокращенно называть соответственно допуском отверстия (TD) и допуском вала (Td).

По форме сопрягаемых поверхностей деталей различают:

- а) гладкие цилиндрические и конические соединения;
- б) плоские соединения;
- в) резьбовые и винтовые соединения;
- г) зубчатые цилиндрические, конические, волновые, винтовые, гипоидные передачи;
- д) шлицевые соединения;
- е) сферические соединения.

По степени свободы взаимного перемещения деталей различают:

- неподвижные неразъемные соединения;
- неподвижные разъемные соединения;
- подвижные соединения.

В зависимости от эксплуатационных требований сборку соединений осуществляют с различными посадками. Посадкой называют характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Посадка характеризует большую или меньшую свободу относительного перемещения или степень сопротивления взаимному смещению соединяемых деталей. Тип посадки определяется величиной и взаимным расположением полей допусков отверстия и вала. Если размер отверстия больше размера вала, то разность их называется зазором; если размер вала больше размера отверстия, то их разность называется натягом. В расчетах натяг может быть выражен как отрицательный зазор. Различают предельный наибольший S_{\max} и наименьший S_{\min} зазоры, определяемые по формулам:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min};$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max}.$$

Аналогично различают наибольший N_{\max} и наименьший N_{\min} натяги, которые подсчитывают по формулам:

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min};$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max}.$$

Посадки разделяются на три группы: с зазором, натягом и переходные посадки.

Посадками с зазором (подвижными посадками) называются такие, в которых между сопрягаемыми поверхностями имеется зазор, обеспечивающий возможность относительного перемещения собранных деталей (рисунок 2.1, а). Они разделяются на посадки с гарантированным зазором и посадки с наименьшим зазором, равным нулю.

Для посадок с зазором поле допуска отверстия (на схеме) расположено над полем допуска вала.

Посадками с натягом называются такие, у которых между сопрягаемыми поверхностями до сборки имелся гарантированный натяг, обеспечивающий взаимную неподвижность деталей после их сборки.

Для посадок с натягом поле допуска вала (на схеме) расположено над полем допуска отверстия (рис. 2.1, б).

Переходными называются такие посадки, при осуществлении которых в собранной паре могут получаться как натяги, так и зазоры. Для этих посадок поля допусков отверстия и вала частично или полностью перекрываются (рис. 2.1, в).




Рис. 2.1. Расположение полей допусков:
а) при посадке с зазором; б) при посадке с натягом;
в) при переходных посадках

Допуском посадки $TS(TN)$ называется разность между наибольшим и наименьшим допустимыми зазорами (допуск зазора в посадках с зазором) или наибольшим и наименьшим допустимыми натягами (допуск натяга в посадках с натягом).

$$TS = S_{\max} - S_{\min};$$

$$TN = N_{\max} - N_{\min}.$$

В переходных посадках допуск посадки определяется суммой наибольшего натяга и наибольшего зазора:

$$TN(S) = TD + Td$$

2.2. Методика измерений с помощью микрометра и нутромера

2.2.1. Методика измерения наружного размера валиков с помощью микрометра описана в лабораторной работе № 1.

2.2.2. Измерение внутреннего диаметра кольца с помощью нутромера с ценой деления 0,001 мм. Внешний вид нутромера показан на рис. 2.2.



Рис. 2.2. Индикаторный нутромер

Перед началом измерения нутромер необходимо настроить на нуль по блоку плиток, имеющему размер, равный номинальному размеру сопряжения. Для настройки блок плиток установить между двумя боковицами и закрепить в специальной струбцине (рис. 2.3). Нутромер своими измерительными наконечниками ввести между выступающими кольцами боковиц. Покачиванием нутромера в различных плоскостях добиться того, чтобы показания его стали минимальными (в этом случае линия измерения перпендикулярна рабочим плоскостям боковиц), и путем поворота шкалы прибор настроить на нуль.




Рис. 2.3. Индикаторный нутромер со струбциной

Измерение внутреннего диаметра кольца (рис. 2.4) проводится, как и для валиков, в трех точках в среднем сечении кольца. Среднее арифметическое значение из полученных результатов считается действительным размером отверстия. Необходимо помнить, что нутромер показывает лишь отклонения размера отверстия от его номинального значения, причем положительные отклонения отсчитываются в направлении против часовой стрелки.



Рис. 2.4 Измерение внутреннего диаметра

2.3. Порядок выполнения работы

2.3.1. Измерить наружный размер валиков с помощью микрометра.

Измерение производить в трех точках среднего сечения валика. Результаты измерений записать в соответствующие графы таблицы. Среднее арифметическое этих результатов считать действительным размером валика

«Результаты измерений» (номинальный размер _____ мм)

Наименование детали	Диаметр, мм			Средний диаметр, мм	Поле допуска (предельные отклонения)
	1	2	3		
Кольцо					
Вал	1				
	2				
	3				
	4				

2.3.2. Измерить внутренний диаметр кольца с помощью нутромера. Результаты измерений занести в таблицу.

2.3.3. Назначить точность изготовления деталей, помня о том, что точность изготовления вала должна соответствовать точности изготовления отверстия или отклоняться ту или иную сторону не более, чем на один номер квалитета. Затем из ГОСТ 25347-82 в таблицу отчёта выписать для каждого действительного размера валиков и отверстия, предельные отклонения для назначенных квалитетов точности.

Выбор предельных отклонений рассмотрим на конкретном примере.

Дано:

Номинальный размер сопряжения d (D) = 30 мм.

Действительный размер вала $d = 29,987$ мм;

Действительный размер отверстия $D = 30,032$ мм.

Размеры получены в результате измерения деталей.

Определить:

Предельные отклонения для вала и отверстия, используя ГОСТ 25347-82, при условии годности действительных размеров.

Решение: На сетке с нулевой линией N-N указать действительные размеры (мм) для вала и отверстия. Номинальным размером для данного сопряжения является диаметр 30 мм (рис. 2.3).




Рис. 2.3. Схема расположения номинального и действительных размеров (отклонений) соединения

Пусть отверстие выполнено по 7-му квалитету точности, а вал – по 6-му. Теперь в ГОСТ 25347-82 найдём такое поле допуска для вала, чтобы действительный размер оказался внутри этого поля допуска. Так, для интервала размеров «свыше 24 до 30 мм» действительный размер вала войдёт в поле допуска g6 (верхнее отклонение «-7», нижнее «-20»), для которого наибольший предельный размер вала составляет 29,993 мм, а наименьший – 29,980 мм.

Аналогично определяется и поле допуска для отверстия. Для данного действительного размера отверстия подходящим оказалось поле допуска F7 с верхним предельным отклонением «+41» и нижним «+20» (предельные размеры соответственно 30,041 мм и 30,020 мм). Вид полученной схемы расположения полей допусков показан на рис. 2.4.




Рис. 2.4. Схема расположения полей допусков для заданного соединения

2.3.4. Построить схему расположения полей допусков выбранных посадок с указанием действительных размеров деталей сопряжений (рис. 2.5).




Рис. 2.5. Схема расположения полей допусков выбранных посадок

2.3.5. Сравнивая действительные размеры сопрягаемых деталей, а также допускаемые размеры, сделать заключение о характере сопряжения каждого вала с кольцом. Так, например, получаем посадку с гарантированным зазором, так как $d_{max} < D_{min}$. Обозначение посадки $\Phi 30 \text{ F7/g6}$.

Параметры посадки:

Наибольший зазор

$$S_{max} = D_{max} - d_{min} = ES - ei = 41 - (-20) = 61 \text{ (мкм)}.$$

Наименьший зазор

$$S_{min} = D_{min} - d_{max} = EI - es = 20 - (-7) = 27 \text{ (мкм)}.$$

Допуск посадки

$$TS = S_{max} - S_{min} = 34 \text{ (мкм)}.$$

Соединение заданных деталей имеет зазор:

$$S_r = D_r - d_r = 30,032 - 29,987 = 0,045 \text{ (мм)}.$$

2.3.6. Вычертить заданные сопряжения и входящие в них детали с обозначением выбранных посадок на чертежах по схеме, указанной на рис. 2.6.




Рис. 2.6. Обозначение выбранных посадок на чертеже

2.4 Контрольные вопросы

- Что называют допуском?
- Что называют посадкой?
- Назовите 3 группы посадок, их названия.
- Что называют зазором?
- Что называют натягом?
- Что называют нулевой линией и полем допуска?
- Что называется допуском посадки?
- Что называют квалитетом?
- В какой размерности указывают отклонения и допуски на чертежах и в справочниках?

Лабораторная работа №3

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ОБРАБОТКИ

Цель работы: выполнить статистический анализ погрешности обработки валиков.

Оборудование: токарно-винторезный станок 16К20, оптический измерительный прибор оптиметр ОВИ-1 с ценой деления 0,001 мм и погрешностью обработки $\pm 0,3 \text{ мкм}$

Заготовка: пруток $\varnothing 24$ мм, чертежные размеры валика $d = 20_{-0,24}$

Порядок выполнения лабораторной работы:

- Проточить $n=56$ валиков
- Измерить валики и внести результаты измерения в таблицу.

N п/п	d_i , мм						
1	19,800	15	19,856	29	19,847	43	19,834
2	19,855	16	19,864	30	19,849	44	19,826
3	19,837	17	19,822	31	19,856	45	19,839
4	19,863	18	19,804	32	19,813	46	19,815
5	19,820	19	19,851	33	19,845	47	19,843
6	19,853	20	19,839	34	19,835	48	19,875
7	19,837	21	19,865	35	19,844	49	19,828

8	19,804	22	19,823	36	19,824	50	19,841
9	19,848	23	19,847	37	19,848	51	19,841
10	19,861	24	19,831	38	19,866	52	19,829
11	19,822	25	19,848	39	19,844	53	19,841
12	19,853	26	19,858	40	19,821	54	19,873
13	19,846	27	19,857	41	19,864	55	19,840
14	19,830	28	19,844	42	19,860	56	19,830

3. Вычислить заданные наибольшие d_{3max} , d_{3min} , Td

$$d_{3max} = d + es$$

$$d_{3min} = d + ei$$

$$Td = es - ei$$

Вычислить средний диаметр

$$d_{cp} = \frac{d_{3max} + d_{3min}}{2}$$

4. Найти наибольший и наименьший размеры

$$d_{hb} = 19,875 \text{ мм}$$

$$d_{hm} = 19,800 \text{ мм}$$

Найти диапазон рассеяния размеров

$$R = d_{hb} - d_{hm}$$

5. Вычислить среднее арифметическое действительных размеров

$$d_{cp,a} = \bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

6. Вычислить эмпирическое среднее квадратическое отклонение

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

7. В декартовых координатах построить гистограмму и эмпирическую кривую распределения размеров, для этого

7.1. Разбить диапазон рассеяния размеров R на интервалы. Принимаем z=5

7.2. Вычислить диапазон каждого из интервалов

$$z_1 = 19,800 \dots 19,815$$

$$z_2 = 19,816 \dots 19,830$$

$$z_3 = 19,831 \dots 19,845$$

$$z_4 = 19,846 \dots 19,860$$

$$z_5 = 19,861 \dots 19,875$$

7.3. Построить график распределения погрешности

8. Вычислить величину смещения центра группирования размеров $d_{cp,a}$ и среднего заданного размера

$$\varepsilon = d_{3cp} - d_{cp,a}$$

9. Вычислить ожидаемый допуск на размер партии деталей

$$Td = 6\delta$$

Вывод:

Рекомендуемая литература

- Шарипов Б.У. Метрология и сертификация: учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки «Машиностроение», профиль «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». Борисоглебск: БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 2015. 57 с.
- Шарипов Б.У. Стандартизация и обеспечение взаимозаменяемости изделий: учебное пособие по организации самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки «Машиностроение», профиль «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». Борисоглебск: БФ ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 2015. 68 с.

19.3.3 Комплект индивидуальных заданий (примеры)

Расчетно-графическая работа по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация» выполняется студентами направления Машиностроение, профиля Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств. Работа закрепляет знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях, лабораторных работах и в процессе самостоятельной работы с учебной и справочной литературой.

В работе студенту необходимо подобрать посадки различных соединений, оформить рабочий чертеж узла и сопрягаемых деталей, описать конструкцию узла, обосновать выбор методов окончательной обработки деталей, выбрать необходимые средства измерений и решить размерную цепь.

Исходными данными для выполнения расчетно-графической работы является индивидуальное задание (форма бланка задания приведена на следующей странице). Задание состоит из шести позиций. К индивидуальному заданию прилагается эскиз узла, на котором необходимо пронумеровать детали для последующего описания узла. После выполнения работы на чертеже узла обозначают выбранные посадки.

Текст выполненной работы и все формулы должны быть легко читаемы; буквы, цифры и другие символы четко написаны. Задания должны быть выполнены все без исключения, их решения должны быть подробными со всеми пояснениями и ссылками.

В окончательном виде расчетно-графическая работа должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за пять дней до зачета по данной дисциплине.

Работа может быть возвращена, если:

- не указан вариант задания;
- она выполнена не по своему варианту;
- имеются ошибки в решениях;
- она неаккуратно оформлена.

В случае возврата работы необходимо устраниТЬ сделанные замечания, привести новые решения и представить ее вновь на кафедру.

Индивидуальное задание расчетно-графической работы по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация».

Студент (Ф.И.О)

Специальность

Курс

Группа

Вариант задания


Для заданного узла:

1. Описать конструкцию узла
2. Выполнить анализ посадки _____
3. Подобрать и расчитать посадку подшипника $d =$ мм, эквивалентная нагрузка $P =$ кН
4. Выбрать посадку по аналогии для сопрягаемых деталей d
5. Выбрать посадку шпоночного соединения d или шлицевого соединения (по указанию преподавателя)
6. Рассчитать размерную цепь _____

Дата

Подпись преподавателя

Пример типового узла для домашнего задания



7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

Критерии оценки:

«5» (отлично): выполнены поставленные цели работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы

«4» (хорошо): выполнены все задания работы; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания расчетно-графической работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания расчетно-графической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущий контроль успеваемости проводится в формах: фронтальных опросов, отчетов по лабораторным работам, индивидуальных заданий. Критерии оценивания приведены выше.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и навыков.

При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше.